

凡例 Legend


- 1. 降雨等による崩壊及び地すべり (資料①)
    - 昭和36(1961)年3月由比地すべり
    - 昭和49(1974)年7月駿機山の崩壊
  - 2. 洪水による浸水域
    - <全県下>
      - 昭和49(1974)年台風8号(七夕台風)による浸水域 (資料②③④)
    - <巴川流域>
      - 堤防決壊地点 (資料⑤)
      - 橋梁流出地点(3箇所) (資料⑤)
  - (その他)
    - 平成22(2010)年の市区町村界 (資料⑥)
- 【資料】
- ①防災科学技術研究所 既往斜面災害データベース. 2011
  - ②静岡県警察本部 昭和49年7月7日~8日台風8号及び梅雨前線による大雨に伴う災害警備の概況. 1974. p. 33
  - ③津田川河川改修促進協議会 繰り返すまい、七夕災害記録総集. 1977
  - ④巴川流域総合治水対策協議会 巴川流域の浸水実績. 1981
  - ⑤建設省土木研究所 静岡、清水地区49年7月豪雨災害調査報告. 1977. p. 15-31
  - ⑥国土交通省 国土数値情報 行政区域データ (平成22年). 2011

摘要

- 1. 経緯度の基準は世界測地系
- 2. 撮影はユニバーサル横メルカトル図法、座標帯は第54帯、中央子午線は東経141°
- 3. 作業機関 昇寿チャート株式会社
- 4. 背景地図 数値地図50000 (地図画像)
  - 吉原 平成8年修正、駒越 平成3年修正、清水 平成18年修正、静岡 平成18年要部修正
- 5. 対応する二次メッシュコード
  - 523833, 523834, 523843, 523844, 523854, 523855

資料索引図

昭和49(1974)年台風8号(七夕台風)による浸水域、堤防決壊地点、橋梁流出地点




- 【資料】
  - <浸水域>
    - ②静岡県警察本部 昭和49年7月7日~8日台風8号及び梅雨前線による大雨に伴う災害警備の概況. 1974. p. 33
    - ③津田川河川改修促進協議会 繰り返すまい、七夕災害記録総集. 1977
  - <浸水域>
    - ④巴川流域総合治水対策協議会 巴川流域の浸水実績. 1981
    - ⑤建設省土木研究所 静岡、清水地区49年7月豪雨災害調査報告. 1977. p. 15-31

行政区画



静岡県 1.静岡市 2.富士市

索引図



( )内は所属 20万1地勢図名

1:50,000 静岡北部

